

单位	浙江龙达实业股份有限公司
项目名称	职业病危害现状评价报告
项目地址	嘉兴市南湖区新丰工业园区
项目负责人	沈雪丽
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病危害现状评价 ☒ 职业病危害控制效果评价 ☐
项目简介	
浙江龙达实业股份有限公司成立于 2002 年，统一社会信用代码为 91330400721030541D。前身为嘉兴冈龙家具有限公司，厂址位于嘉兴市南湖区新丰工业园区，主要从事各类木质家具的生产。经过多年的发展，目前公司已成为一家集家具设计、开发、生产、销售为一体的大型办公家具生产基地和高星级酒店家具打造专家。 项目总用地面积 63142.48m²，项目建筑面积 31655.21m²，建有 1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间、6#车间、办公大楼、配电房、门卫。其中 1#、2#、5#、6#车间、3#车间 2F 为浙江龙达实业股份有限公司使用的生产车间，3#车间 1F 为成品仓库、五金仓库、危废仓库、化学品贮存间。4#车间外租嘉兴市天银金属制品有限公司使用，3#车间局部 1F 外租嘉兴市金达门窗有限公司使用。现有员工 213 人，年产家具 10 万套。	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:黄嘉龙、董慧盈 调查时间: 2024 年 2 月 22 日 采样时间: 2024 年 11 月 12 日~11 月 14 日 采样人: 毛利杰、郑子明 陪同人: 沈雪丽	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	

化学检测因素为：丙烯酸、乙苯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯、二甲苯、其他粉尘(总尘)、木粉尘(硬)(总尘)、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、甲苯、甲醛、电焊烟尘(总尘)、臭氧、苯、苯乙烯、锰及其无机化合物(按 MnO_2 计)；物理检测因素：噪声、紫外辐射。

检测结果

(1) 化学因素：根据对接触化学因素岗位的检测结果，各岗位均符合 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。

(2) 物理因素：根据本次对用人单位工作岗位噪声进行的检测，各岗位均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)标准要求。

评价结论与建议

评价结论	依据《国民经济行业分类》(GBZ/T4754-2017)，本项目属于 C2110 家具制造业。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》的有关规定，本项目属于 C2110 家具制造业，故该项目属于“职业病危害严重”的建设项目。
-------------	--

建议	1、用人单位需加强职业卫生防护设施的维护和保养，并对部分岗位冷压、热压、贴皮、电焊、打磨等岗位增设或补充除尘防护设施、废气收集处理设施。对 UV 线光照区域增加密闭化的防护设施，减少 UV 线光照区域的光源对周围工作场所的散射与影响。 2、用人单位需对部分涂胶、调漆区域增设可移动式应急洗眼器等应急救援器材。 3、用人单位按照职业病防治的相关法律法规及《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 的规定应对缺少体检项目的部分岗位员工进行补充体检项目与安排员工进行复查。 4、建议用人单位对厂区内各岗位部分损坏或老化的警示标识、公告栏进行更换。对未设置警示标示的岗位进行增设。
-----------	---

技术审查专家组评审意见