

单位	浙江福莱特玻璃有限公司
项目名称	浙江福莱特玻璃有限公司职业病危害现状评价
项目地址	嘉兴市秀洲工业园区秀园路西侧
项目负责人	陆学利
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input type="checkbox"/>
项目简介	
<p>浙江福莱特玻璃有限公司成立于 2011 年 02 月 14 日，地址位于：嘉兴市秀洲工业园区秀园路西侧。公司占地 7 万平方米，总投资 7000 多万元。主要从事特种玻璃及玻璃制品的生产销售。用人单位年产玻璃制品约 540 万 m²。厂区内建设有生产厂房木工车间、污水处理站、辅料仓库、机修房、配电房、食堂、研发中心、行政楼。公司将主要生产厂房分为钢化一车间、夹层车间、成品车间、磨边镜车间、原料车间、划片车间、钢化二车间。目前用人单位劳动定员 370，其中现场工人为 288 人。行政及管理人员为 37 人。辅助生产 45 人。公司实行一班八小时工作制，年工作日为 300 天</p>	
现场调查、检测/采样人员名单及建设单位陪同人	
调查人:董慧盈、汤其龙 调查时间: 2018.07.25 采样时间: 2018.07.25-07.27 采样人: 张经纬、殷昕元 陪同人:陆学利	
建设项目/用人单位存在的主要职业病危害因素	
职业病危害因素有：化学检测因素为：木粉尘；物理检测因素：噪声	
检测结果	

(1) 粉尘：根据对接触粉尘岗位的检测结果，本项目木粉尘检测结果符合 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：化学有害因素》的规定。

(2) 物理因素：根据本次对用人单位工作岗位噪声进行检测，用人单位各岗位物理因素检测结果检测结果均符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》的规定要求

评价结论与建议

评价结论	<p>根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“特种玻璃制造”（代码为 C3042），根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，本项目属于非金属矿物制品业中的玻璃制品制造，根据行业分类及生产实际，本项目定性为“职业病危害严重”的建设项目</p>
-------------	--

建议	<p>加强职业卫生防护设施的维护和保养，确保定期检查布袋集尘装置等设施的使用状况，确保设备正常，有效运行。</p> <p>加强应急救援系统的建设，完善职业危害事故应急救援预案，定期对应急救援器材和设备进行检查和维护保养，确保完好。</p> <p>用人单位应定期检查应急救援药箱，确保药箱内应急药材数量充足且在有效期内</p>
-----------	--

技术审查专家组评审意见

-